

EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN

Siniestro de incendio

CI Burgos 122, 28630 Villa del Prado (Madrid)

Asegurado	Jaime Alexander Marino Ubillus
Contacto	604 263 959 - alessandromarino@gmail.com
Póliza	96509349
Protocolo	30442419/1
Suplemento	SVGGNR/2026/58394485/1
Capitales	Continente 114.081,42 EUR - Mobiliario 18.000,00 EUR

Estado del expediente

Siniestro	Comunicado a Caser
Inspección	Videollamada de inspección realizada
Relación de objetos	Enviada el 02/08/2026
Indemnización	Pendiente de valoración definitiva del perito

Resumen económico

CONTENIDO	CONTINENTE	TOTAL RECLAMADO
12.580,50 EUR	8.000,00 EUR	20.580,50 EUR

Inventario de bienes afectados

Cada partida conserva sus fotografías y justificantes asociados en la web. Este PDF incluye la primera miniatura y el número total de archivos del bloque.

Mobiliario - 12 partidas - 1.834,99 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Colchón 135×190	Quemado por el incendio, inutilizable (garaje)	 Foto: colchones-1.jpg	350,00 €
2× Colchón espuma 90×180	Quemados por el incendio, inutilizables (garaje)	 Foto: colchones-1.jpg	200,00 €
Armario 3 puertas	Melamina, inusable por olor y descolorido	 Foto: armario-3puertas-1.jpg	350,00 €
2× Mesa de noche	Dañadas por incendio	 Foto: mesas-noche-1.jpg (+1 archivos)	94,99 €
Mesa elevable FlexiSpot	Mecanismo no enciende, dañada por el incendio	 Foto: mesa-flexispot-1.jpg	180,00 €
2× Espejo	Marco madera + baño	 Foto: espejo-marco-madera-1.jpg (+1 archivos)	250,00 €
Lavabo base mármol	Roto por incendio	 Foto: lavabo-marmol-1.jpg	100,00 €
Cabecero de cama	Dañado por incendio	 Foto: cabecero-cama-1.jpg	100,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Cajonera / cómoda	Destruída por incendio	 Foto: cajonera-comoda-1.jpg	65,00 €
Alfombras (3)	2 interior + 1 sintética	 Foto: alfombras-1.jpg (+1 archivos)	95,00 €
Cortina	Dañada por humo	 Foto: cortina-1.jpg	30,00 €
Lámpara pantalla ratán	Dañada por incendio	 Foto: lampara-1.jpg	20,00 €

Electrodomésticos - 6 partidas - 870,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Aspiradora friegasuelos Dreame	Siniestrada	 Foto: aspiradora-dreame-1.jpg	350,00 €
Nevera combi	Siniestrada	 Foto: nevera-combi-1.jpg	200,00 €
Chimenea eléctrica	Siniestrada	 Foto: chimenea-electrica-1.jpg	190,00 €
Ventilador de pie Cecotec	Siniestrado (pérdida total)	 Foto: ventilador-cecotec-1.jpg	60,00 €
Cafetera Bosch Tassimo	Siniestrada	 Foto: cafetera-tassimo-1.jpg	40,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Luz LED techo + marco	Siniestrada (pérdida total)	 Foto: luz-led-techo-1.jpg	30,00 €

Electrónica - 5 partidas - 1.675,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
2x Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB	Dañados · factura pendiente	 Foto: moviles-s20-1.jpg	1.000,00 €
Altavoz pasivo JBL Control 28	Siniestrado	 Foto: altavoz-jbl-1.jpg	300,00 €
2x Cámara exterior Blink	Dañadas	 Foto: camaras-blink-1.jpg (+1 archivos)	180,00 €
Altavoces 5.1 Trust	Siniestrados	 Foto: altavoces-trust-1.jpg	115,00 €
Monitor HP	Siniestrado	 Foto: monitor-hp-1.jpg	80,00 €


Ropa y calzado - 1 partidas - 150,00 €


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Ropa y sábanas	Dañadas por el incendio · valor real con depreciación	 Foto: ropa-1.jpg (+2 archivos)	150,00 €

Cocina y menaje - 1 partidas - 300,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Mueble de cocina	Quemado	 Foto: mueble-cocina-1.jpg	300,00 €

Exterior + Zona piscina - 28 partidas - 5.510,51 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Conjunto jardín STAVERN 5 plazas	Dañado por brasas · ticket JYSK	 Foto: stavern-muebles-1.jpg (+24 archivos)	875,00 €
46 m² césped artificial	Quemado parcial, reposición completa	 Foto: cesped-quemado-1.jpg (+1 archivos)	690,00 €
Cenador de piedra (mesa y bancos)	Rajado y estropeado	 Foto: cenador-1.jpg	758,00 €
4x Silla hierro forjado + cojines	Estructura quemada · cojines con ticket	 Foto: sillas-metal-1.jpg (+1 archivos)	232,95 €
Maceteros y macetas (varios)	Cemento agrietado, plástico derretido · capturas	 Foto: macetero-1.jpg (+23 archivos)	450,82 €
Mesa terraza	No GUDHJEM · marcas de brasas	 Foto: mesa-sillas-1.jpg (+1 archivos)	300,00 €
Mesa piscina	Tablero y patas quemadas	 Foto: mesa-antes-1.jpg (+2 archivos)	300,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Barbacoa de gas	Inusable e insegura	 Foto: barbacoa-gas-1.jpg (+1 archivos)	300,00 €
8x Celosía	Quemadas (25€ c/u)	 Foto: celosias-1.jpg	200,00 €
Cama elástica (trampolín)	Dañada por incendio	 Foto: img_2e388410c7d4.jpg (+2 archivos)	200,00 €
3x Silla GUDHJEM	Agujeros por brasas · ticket JYSK	 Foto: silla-1.jpg (+3 archivos)	90,00 €
Plantas (varias)	Secas por aire caliente	 Foto: plantas-1.jpg (+1 archivos)	128,00 €
Hamaca y correas	Desintegradas	 Foto: hamaca-1.jpg	100,00 €
3x Lona ocultación 2x10m	Dañadas	 Foto: lonas-1.jpg (+1 archivos)	150,00 €
Techo paja cenador	Dañado	 Foto: techo-paja-cenador-1.jpg	100,00 €
Mesa plástico terraza	Derretida	 Foto: mesa-plastico-terrazza-1.jpg	100,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Luces solares varias	Dañadas	 Foto: img_2faa0957ebdc.jpg (+7 archivos)	80,00 €
Barreño y macetas grandes	Macetas rotas	 Foto: barreno-macetas-1.jpg	80,00 €
Kit nebulizador terraza	Chamuscado · ticket Amazon	 Foto: nebulizador-1.jpg (+1 archivos)	62,99 €
Accesorios limpieza piscina	Limpiafondo, manguera, pértiga, recogedor · ticket OBRAMAT	 Foto: fondo-piscina-1.jpg (+1 archivos)	67,75 €
10 palets	Quemados	 Foto: palets-1.jpg	50,00 €
Sombrilla	Desintegrada	 Foto: sombrilla-1.jpg	40,00 €
Cesto de paja	Dañado	 Foto: cesto-paja-1.jpg	40,00 €
Hinchable de piscina	Dañado	 Foto: hinchable-1.jpg	30,00 €
Funda barbacoa	Quemada	 Foto: funda-barbacoa-1.jpg	30,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Cubo mesa solar	Afectado	 Foto: cubo-mesa-solar-1.jpg	20,00 €
Válvula de gas	Dañada	 Foto: valvula-gas-1.jpg	20,00 €
Suelo de barbacoa (esterilla)	Dañado	 Foto: suelo-barbacoa-1.jpg	15,00 €



Otros - 13 partidas - 2.240,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Bicicleta estacionaria	Marco retorcido	 Foto: bicicleta-estacionaria-1.jpg	300,00 €
Bicicleta estacionaria spin bike 3D Masun	Afectada por humo/calor	 Foto: bicicleta-estacionaria-2-1.jpg	300,00 €
Andamio completo	Oxidado/calcinado	 Foto: andamio-1.jpg (+1 archivos)	300,00 €
Panel solar	Dañado por incendio	 Foto: panel-solar-1.jpg	400,00 €
Cochecito Babyzen	Dañado	 Foto: coche-babyzen-1.jpg	350,00 €
Máquina de remo Labgrey	Afectada	 Foto: maquina-remo-1.jpg	200,00 €

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Banco de ejercicios Yoleo	Afectado	 Foto: banco-ejercicios-1.jpg	100,00 €
Patinete (accesorio cochecito)	Quemado	 Foto: coche-babyzen-1.jpg	100,00 €
Goma de suelo gimnasio	Esterillas foam dañadas	 Foto: goma-suelo-1.jpg	60,00 €
Carretilla	Pata quemada	 Foto: carretilla-1.jpg	60,00 €
Maleta 20 kg	Dañada	 Foto: maleta-1.jpg	30,00 €
Cubo de basura grande	Roto	 Foto: cubo-basura-1.jpg	30,00 €
Jabonera	Dañada	 Foto: espejo-jabonera-1.jpg	10,00 €

Daños del continente

Partidas reclamadas con evidencia asociada y pendientes de valoración pericial.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	IMPORTE
Retirada y gestión de árboles quemados	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: arboles-1.jpg (+2 archivos)	2.500,00 €
Instalación eléctrica (reparación y revisión)	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: instalacion-electrica-1.jpg	1.000,00 €
Pintura de paredes y techo	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: pintura-1.jpg	1.600,00 €
Techo terraza (corrugado + viga)	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: techo-viga-1.jpg (+3 archivos)	1.000,00 €
Pintura de puertas	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: puertas-1.jpg (+2 archivos)	1.000,00 €
Pintura reja/barandilla exterior	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: reja-1.jpg (+2 archivos)	300,00 €
Canaleta (7 m, reponer completa)	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: canaleta-deformada-1.jpg	200,00 €
Ventana (reposición + mano de obra)	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: ventana-1.jpg	200,00 €
Cristal de ventana de baño + mano de obra	Daño del continente documentado para valoración pericial	 Foto: cristal-ventana-1.jpg	200,00 €

Total reclamado: 20.580,50 EUR

Contenido mobiliario: 12.580,50 EUR. Continente: 8.000,00 EUR. Importes pendientes de valoración pericial.